GIRO
INDEPENDENCIA

MUNICIPIO
DE TORREÓN

Dirección General
de Obras Públicas

REPORTE DE AVANCE

22%

AL 15 DE MARZO DEL 2024



Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se continua con perforaciones con piloteadoras en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se continua con perforaciones con piloteadoras en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Habilitado y colocación de acero de refuerzo en pilotes en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se continua con perforaciones con piloteadoras en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Habilitado y colocación de acero de refuerzo en pilotes en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Habilitado y colocación de acero de refuerzo en pilotes en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de pilotes, además se comienza con habilitadado de acero para cabezales y cimbrado de estos en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de pilotes, además se comienza con habilitadado de acero para cabezales y cimbrado de estos en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de pilotes, además se comienza con habilitadado de acero para cabezales y cimbrado de estos en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se realiza colado de cabezal del módulo MC 10 en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se realiza colado de cabezal del módulo MC 10 en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se realiza colado de cabezal del módulo MC 10 en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se realiza colado de cabezal del módulo MC 10 en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se realiza colado de trabes en Patio, para el Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se realiza colado de trabes en Patio, para el Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se realiza colado de trabes en Patio, para el Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Se realiza colado de trabes en Patio, para el Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón