GIRO
INDEPENDENCIA

MUNICIPIO
DE TORREÓN

Dirección General
de Obras Públicas

REPORTE DE AVANCE

30%

AL 05 DE ABRIL DEL 2024



Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Obras complementarias: Se realiza desmontaje de monumento la triada para reubicación, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO INDEPENDENCIA

Reunión inicio de trabajos gas natural para coordinación con empresas con obra inducida, del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Visita Por Parte del Gobernador y Alcalde para ver el avance en los trabajos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Visita Por Parte del Gobernador y Alcalde para ver el avance en los trabajos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO INDEPENDENCIA

Visita Por Parte del Gobernador y Alcalde para ver el avance en los trabajos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO INDEPENDENCIA

Visita Por Parte del Gobernador y Alcalde para ver el avance en los trabajos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO INDEPENDENCIA

Visita Por Parte del Gobernador y Alcalde para ver el avance en los trabajos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO INDEPENDENCIA

Visita Por Parte del Gobernador y Alcalde para ver el avance en los trabajos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Visita Por Parte del Gobernador y Alcalde para ver el avance en los trabajos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Visita Por Parte del Gobernador y Alcalde para ver el avance en los trabajos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Habilitado de acero de refuerzo en trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO INDEPENDENCIA

Descimbrado de trabe del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Habilitado y colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Trabes presforzadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Cimbrado de trabes presforazadas del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Habilitado de acero de refuerzo para cabezales y bancos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Habilitado de acero de refuerzo para cabezales y bancos del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Trabajos de perforaciones con piloteadoras del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana