GIRO
INDEPENDENCIA

MUNICIPIO
DE TORREÓN

Dirección General
de Obras Públicas

REPORTE DE AVANCE

42%

AL 03 DE MAYO DEL 2024



Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Demolición de banqueta plaza Amberes, obra CFE, Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Demolición de banqueta plaza Amberes, obra CFE, Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Descimbra de trabes con cimbra metálica Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Cimbra de trabes con cimbra metálica Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colocación de cimbra metálica Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO
INDEPENDENCIA

Habilitado y colocación de acero de refuerzo Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Cimbra de trabes con cimbra metálica Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colocación y fijación de casetón en trabes Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Trabajos de reubicación de línea por parte de gas natural en Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Trabajos de reubicación de línea por parte de gas natural en Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Trabajos de reubicación de línea por parte de gas natural en Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Trabajos de reubicación de línea por parte de gas natural en Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes de Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes de Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes de Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colado de trabes de Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colado de trabes de Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colado de trabes de Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de trabes de Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana