GIRO
INDEPENDENCIA

MUNICIPIO
DE TORREÓN

Dirección General
de Obras Públicas

REPORTE DE AVANCE

67%

AL 26 DE JULIO DEL 2024



Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO
INDEPENDENCIA

Excavación en rampa de acceso en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO
INDEPENDENCIA

Excavación en rampa de acceso en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO
INDEPENDENCIA

Excavación en rampa de acceso en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO
INDEPENDENCIA

Perforación de pilas con piloteadora en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Perforación de pilas con piloteadora en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO
INDEPENDENCIA

Colocación de acero de refuerzo en pilotes en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO
INDEPENDENCIA

Colocación de acero de refuerzo en pilotes en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

GIRO
INDEPENDENCIA

Plantilla de concreto en cabezales en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Cimbrado en muro pantalla en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Cimbrado en muro pantalla en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Colado de concreto en cabezales en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO
INDEPENDENCIA

Colado de concreto en cabezales en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colado de pilotes en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO
INDEPENDENCIA

Colado de concreto en cabezales en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO
INDEPENDENCIA

Colado de concreto en cabezales en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

GIRO
INDEPENDENCIA

Excavación de rampa de acceso en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Descimbrado de guarniciones en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Trabajos de terracerías en carril desaceleración en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón