GIRO INDEPENDENCIA

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección General de Obras Públicas

REPORTE DE AVANCE

20%

AL 07 DE MARZO DEL 2024



Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colocación de bastidor para anuncio informativo en cuerpo sur, en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colocación de bastidor para anuncio informativo en cuerpo sur, en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Colocación de bastidor para anuncio informativo en cuerpo sur, en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se continúa con perforación de con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo para pilotes, y colado de pilotes, en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se continúa con perforación de con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo para pilotes, y colado de pilotes, en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se continúa con perforación de con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo para pilotes, y colado de pilotes, en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se continúa con perforación de con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo para pilotes, y colado de pilotes, en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se continúa con perforación de con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo para pilotes, y colado de pilotes, en Giro Independencia ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se reubican árboles de Periférico por proyecto vial "Giro Independencia" ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se reubican árboles de Periférico por proyecto vial "Giro Independencia" ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se reubican árboles de Periférico por proyecto vial "Giro Independencia" ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se reubican árboles de Periférico por proyecto vial "Giro Independencia" ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana

Se reubican árboles de Periférico por proyecto vial "Giro Independencia" ubicado en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Dirección General de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TORREÓN

Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana