










REPORTE DE AVANCE



AL 10 DE MAYO DEL 2024









Dirección General de Obras Públicas




MUNICIPIO DE TORREÓN





Trabajos de obra inducida canalización de cfe y cable cableras en plaza andares del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón












Trabajos de obra inducida canalización de cfe y cable cableras en plaza andares del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón














Trabajos de obra inducida canalización de cfe y cable cableras en plaza andares del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón












Trabajos de obra inducida canalización de cfe y cable cableras en plaza andares del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón














Trabajos de obra inducida cruce en cuerpo norte gas natural en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Dirección General de Obras Públicas






MUNICIPIO DE TORREÓN







Trabajos de obra inducida cruce en cuerpo norte gas natural en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Dirección General de Obras Públicas






MUNICIPIO DE TORREÓN







Trabajos de obra inducida cruce en cuerpo norte gas natural en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Dirección General de Obras Públicas



MUNICIPIO DE TORREÓN





Trabajos de perforación con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo en pilotes en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón















Trabajos de perforación con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo en pilotes del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón













Trabajos de perforación con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo en pilotes en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Dirección General de Obras Públicas





MUNICIPIO DE TORREÓN





Trabajos de perforación con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo en pilotes del Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón











Trabajos de perforación con piloteadoras, colocación de acero de refuerzo en pilotes en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



































Se trabaja en habilitado de acero de refuerzo para cabezales en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón











Se realiza colado de plantilla para el Giro Independencia en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón



































Se trabaja en habilitado de acero de refuerzo para cabezales en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón







