









REPORTE DE AVANCE






63%

AL 12 DE JULIO DEL 2024







Dirección General de Obras Públicas



MUNICIPIO DE TORREÓN





Trabes post tensadas en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Dirección General de Obras Públicas





MUNICIPIO DE TORREÓN





Trabes post tensadas en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Dirección General de Obras Públicas





MUNICIPIO DE TORREÓN







Trabes post tensadas en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Dirección General de Obras Públicas





MUNICIPIO DE TORREÓN





Trabes post tensadas en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón en Boulevard Independencia y periférico Raúl López





Dirección General de Obras Públicas











Trabes post tensadas en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón en Boulevard Independencia y periférico Raúl López





Dirección General de Obras Públicas





MUNICIPIO DE TORREÓN









Dirección General de Obras Públicas



MUNICIPIO DE TORREÓN
























Dirección General de Obras Públicas













Dirección General de Obras Públicas




MUNICIPIO DE TORREÓN





Cimbrado de guarniciones en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón













Habilitado y armado en muro pantalla en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón
















Habilitado y armado de cabezal y muro pantalla en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón














Habilitado y armado de cabezal y muro pantalla en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón










Colado de plantilla para cabezal en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón















Perforación de pilas con piloteadora en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón











Cimbrado de guarniciones en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón













Excavación en rampa de acceso oriente en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón
















Excavación en rampa de acceso oriente en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón















Trabajos preliminares en carril de desaceleración poniente en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón















Trabajos preliminares en carril de desaceleración poniente en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón
















Trabajos preliminares en carril de desaceleración poniente en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón















Trabajos preliminares en glorieta en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón












Trabajos de terracerías en glorieta en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Dirección General de Obras Públicas





MUNICIPIO DE TORREÓN

