









## REPORTE DE AVANCE






84%

AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024









**Dirección** General de Obras Públicas





MUNICIPIO DE TORREÓN





**Dirección** de Vialidad y Movilidad Urbana



en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Habilitado de acero para guarnición y bota llantas en Boulevard Independencia y périférico Raúl López Sánchez en Torreón











Habilitado de acero para guarnición y bota llantas en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





























































Instalación de línea de captación pluvial Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Colocación de cimbra para guarnición y bota llantas en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





Rampa de acceso oriente Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón












Colocación de cimbra para guarnición y bota llantas en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón





en Boulevard Independencia y periférico Raúl López Sánchez en Torreón















