



TORREÓN

**CENTRO HISTORICO**


**Centro Cultural del Norte**

**2025-2026**



DIRECCIÓN GENERAL  
DE OBRAS PÚBLICAS





# REPORTE DE AVANCE

DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de fachada exterior, aplicación de sellador en muros, demoliciones y acarreo de escombros, en remodelación del centro cultural del norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de fachada exterior, aplicación de sellador en muros, demoliciones y acarreo de escombros, en remodelación del centro cultural del norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de fachada exterior, aplicación de sellador en muros, demoliciones y acarreo de escombros, en remodelación del centro cultural del norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27

**IMPLAN**  
TORREÓN





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de fachada exterior, aplicación de sellador en muros, demoliciones y acarreo de escombros, en remodelación del centro cultural del norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27

**IMPLAN**  
TORREÓN





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de fachada exterior, aplicación de sellador en muros, demoliciones y acarreo de escombros, en remodelación del centro cultural del norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27



**IMPLAN**  
TORREÓN





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de muestra en columna de acceso principal, retiro de vidrio block en ventanas y aplicación de sello y resanes en áreas de pasillos, en remodelación del Centro Cultural del Norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de muestra en columna de acceso principal, retiro de vidrio block en ventanas y aplicación de sello y resanes en áreas de pasillos, en remodelación del Centro Cultural del Norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27

**IMPLAN**  
TORREÓN





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de muestra en columna de acceso principal, retiro de vidrio block en ventanas y aplicación de sello y resanes en áreas de pasillos, en remodelación del Centro Cultural del Norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27

**IMPLAN**  
TORREÓN





CENTRO  
HISTÓRICO

Se trabaja en pintado de muestra en columna de acceso principal, retiro de vidrio block en ventanas y aplicación de sello y resanes en áreas de pasillos, en remodelación del Centro Cultural del Norte.



CENTRO  
HISTÓRICO



Dirección General  
de Obras Públicas



TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE más!**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27

**IMPLAN**  
TORREÓN

